

Motioner 2012

Innehåll

Motioner 2012.....	1
1. Kullsbackavägen - Pilegårdsvägen.....	2
2. Kullsbackavägen/Ärlavägen/Sandvipevägen.....	3
3. Kullsbackavägen	5
4. Pilegårdsvägen.....	6

1. Kullsbackavägen - Pilegårdsvägen

11-10-18

Till Styrelsen för Vallbovägens Vägförening

MOTION ATT FÖRELÄGGAS DET KOMMANDE ÅRSMÖTET:

TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER, KORSNINGEN KULLSBACKAVÄGEN – PILEGÅRDSVÄGEN

Bakgrund

Korsningen mellan Kullsbackavägen och Pilegårdsvägen är en korsning med ytterst dåliga siktförhållanden. Bägge vägarna är smala och sikten skymms av hög buskvegetation på angränsande fastigheter. Korsningen utgör en olycksfallsrisk vilket illustreras av undertecknads egen erfarenhet under augusti 2011. Jag körde Kullsbackavägen i västlig riktning med en hastighet av ca 25 km/h. Kommen halvvägs in i korsningen blir min bil påkörd av en bil som kom från Pilegårdsvägen. På grund av den dåliga sikten i kombination med för hög hastighet lyckades motparten inte stanna i tid, kanske också därför att vederbörande misstolkade högerregeln.

Förslag

Ett eller flera av följande förslag genomförs:

1. Stoppskylt för trafik kommande från Pilegårdsvägen.
2. Trafikspeglar sätts upp vidi korsningen.
3. Vädjan till berörda fastighetsägare att klippa ned buskar vid korsningen.

Falsterbo 11-10-18

Lars G Örtegren
Kullagränd 5
239 42 Falsterbo

Tel 040 – 470890
Epost: vilar@tele2.se

2. Kullsbackavägen/Ärlavägen/Sandvipevägen

Rubrik på motion: Vägsträckan mellan korsningarna
Kullsbackavägen/Ärlavägen och Kullsbackavägen/Sandvipevägen är farlig!

Hej,

Jag önskar förelägga följande förslag och uppmaningar för att förbättra situation för boende vid vägsträckan är mellan korsningarna Kullsbackavägen/Ärlavägen och Kullsbackavägen/Sandvipevägen! Jag kan dagligen observera hur farlig vägsträckan är och konstatera att planläggningen är mycket farlig och olyckligt uppbyggt av följande anledningar:

1. Det finns farthinder i början och i slutet av Kullsbackavägen. På vägsträckan mellan korsningarna Kullsbackavägen/Ärlavägen och Kullsbackavägen/Sandvipevägen saknas farthinder. Detta leder till att trafikanter markant ökar hastigheten för att kunna tjäna tid på denna sträcka! Detta är mycket farligt för boende omkring denna vägsträcka inklusive barn och äldre personer! Kan själv enkelt konstatera att många trafikanter överskrider hastighetsbegränsningen med över ca 80%! Man får konstatera att planläggningen leder till en mycket farlig och olaglig körning av både bil- och lastbils-förare. Jag vill göra er medvetna om detta! Något måste göras innan en allvarlig olycka uppstår på/innan/efter denna vägsträcka!
Speciellt kritisk är korsningen Kullsbackavägen/Sandvipevägen. Eftersom farthinder finns EFTER Kullsbackavägen/Sandvipevägen för trafikanter som kör i östlig riktning så saktar trafikanter inte in sina fordon vid korsningen Kullsbackavägen/Sandvipevägen. Ingen hänsyn tas till att i detta fall trafikanter kommande på Sandvipevägen har förtursrätt enligt högerregeln. Detta är en mycket farlig vägtrafikplanering får man konstatera!

2. Vägsträckan mellan Kullsbackavägen/Ärlavägen och Kullsbackavägen/Sandvipevägen saknar vägbelysning! Detta i kombination med punkt 1 understryker ytterligare hur farligt och ogenomtänkt vägsträckan är planerad!

Jag förelägger följande förslag på åtgärder för att göra vägsträckan mellan korsningarna Kullsbackavägen/Ärlavägen och Kullsbackavägen/Sandvipevägen mindre trafikosäker:

- A) Sätt upp farthinder på vägsträckan mellan korsningarna Kullsbackavägen/Ärlavägen och Kullsbackavägen/Sandvipevägen.
- B) Sätt upp stoppskyldighet (stoppskylt) vid korsningen Kullsbackavägen/Sandvipevägen för trafikanter i östlig riktning.
- C) Gör om korsningen Kullsbackavägen/Sandvipevägen till en 3-stops-korsning (vanligt i USA). Trafikanter på Kullsbackavägen i både östlig och västlig riktning plus trafikanter på Sandvipevägen ska ha stopp-skyldighet.
- D) Stäng av vägen strax före korsningen Kullsbackavägen/Sandvipevägen västerifrån och skapa en återvändsgränd.
- E) Sätt upp vägbelysning.

Med vänliga hälsningar!
Peter

--

Peter Kjellen, Dr. Med. Sci.
CEO
Genedoc Pharmaceuticals AB
Kullsbackavägen 30
239 42 Fasterbo
Sweden
Phone:+46 70 5952568

3. Kullsbackavägen

Sträckan Sandvipevägen - Ärlavägen är mycket smal.

Föreligger planer att bredda denna?

Boende längs denna sträcka skulle säkert inte tycka illa vara om en del mot deras tomter är en gräsyta liknande den längs Ärlavägen.

(Den enda mark som skulle ianspråktagas är ju några enstaka meter av hästarnas betesmark).

Det vore en säkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärd att flytta denna sträcka, säg, 6 meter österut och samtidigt bredda den och ge de boende lite mer luft.

Detta skrivet utan kunskap om ägandeförhållanden, servitut mm.

--

Bästa hälsningar

Robert Almström
Ärlavägen 10A
239 42 Falsterbo
Mail robert@almstrom.nu
Mob 0708 800 204
Tel 040 47 04 20

4. Pilegårdsvägen

Vägmärke i hörnet av Kullbackavägen och Pilegårdsvägen borde bytas samt även förses med "Genomfart förbjuden".

Elsie och Leif Paulsson
Vallgränd 3.